Ad 820

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa dn. 02.12. 2015 r.

OU-KRD.0003.702.2015.ANO

Zgodnie z odesłaniem
02.12.2015

PRZEWODNICZĄCA
Rady m. st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

Pan
Jacek Cieślikowski
Radny m.st. Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

W odpowiedzi na Pańską interpelację, z dn. 05.11.2015r., w sprawie zjazdu z Mostu Łazienkowskiego na Wał Miedzeszyński, w stronę Puław, uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z umową na odbudowę mostu, wykonawca był, między innymi, zobowiązany do wymiany gzymsów na łączniku między mostem a estakadą zjazdową. W trakcie prowadzenia robót, po skuciu gzymsów stwierdzono, że stan techniczny omawianego łącznika jest znacznie gorszy niż wcześniej przewidywano, w związku z czym było konieczne rozebranie ok. 20 m2 jego konstrukcji. Potwierdzone to zostało protokołem konieczności. Harmonogram odbudowy mostu zakładał absolutny priorytet dla przywrócenia przejezdności ciągu głównego przeprawy i cel ten został osiągnięty.

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO RADY M.ST. WARSZAWY
02. 12. 2015 -3-
Nr OU 702/15