



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju



ISO 9001:2008
FS 583555

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

OR-ZU-II.0003.1.42.2016

Lublin, 11 marca 2016

Pan

Marcin Nowak

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.1.40.2016

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 25.02.2016 w sprawie – **stanu dachu w muszli koncertowej Ogrodu Saskiego w Lublinie** ponownie wyjaśniam, że powodem przecieków zadaszenia sceny są stanowiące zadaszenie płyty z poliwęglanu (lexan), które podlegają znacznym odkształceniom i ruchom termicznym, co w połączeniu ze znacznym zużyciem technicznym powoduje postępujące rozszczelnienie przekrycia.

Stan ten nie uległ zmianie od czasu poprzedniej interpelacji Pana Radnego, ponieważ z powodu braku środków, w muszli koncertowej nie wykonano żadnych robót budowlanych związanych z przebudową czy remontem dachu.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk