

Złotoryja, 27.04.2016

PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Gospodarczej
Rady Miasta w Złotoryi
dnia 27.04.2016

Przewodniczący Komisji Gospodarczej D. Dobosz przywitał Radnych i zaproponował porządek posiedzenia:

1. Wiosenny przegląd stanu technicznego dróg i chodników oraz placów zabaw dla dzieci.
2. Cmentarz komunalny.
3. Sprawy różne.

I poprosił o jego przegłosowanie:

Stan Komisji – 13 radnych
Obecnych – 10 radnych
Za – 10 radnych
Nieobecni – 3 radnych
(Grocki, Zawiślak, Wilczyński)

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie protokołu z dnia 14.04.2016 r.

Stan Komisji – 13 radnych
Obecnych – 10 radnych
Za – 10 radnych
Nieobecni – 3 radnych
(Grocki, Zawiślak, Wilczyński)

Po zatwierdzeniu protokołu z dnia 14.04.2016 r. Komisja udała się na Miejski Zalew. Na Zalewie na Komisję czekał Burmistrz R. Pawłowski i Dyrektor ZOKiR Pan Z. Gruszczyński.

Dyrektor ZOKiR zaprowadził Komisję do miejsca gdzie wpływa woda do Zalewu tzn. zespołu śluz w Jerzmanicach Zdroju. Następnie Komisja orzeszła wzdłuż kanału dopływowego wody do zalewu oceniając jego stan jako zły. Z kanału woda wpływa do zbiornika ostojnika, który był w kwietniu czyszczony, następnie przez dwa filtry koksowe wpływa do Zalewu. Woda w dniu kontroli była wizualnie czysta. Komisja kontrolując Zalew przeszła pomostami w kierunku "Pałacyku".

Po oględzinach Komisja stwierdziła, że najgorszy stan techniczny ma pomost przy "Pałacyku" od strony Osiedla nad Zalewem i wymaga natychmiastowej naprawy.

Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorowi ZOKiR Panu Z. Gruszczyńskiemu i komisja udała się na Plac Zabaw przy ul. Tuwima.

Do Komisji dołączyła radna A. Zawiślak.

Po oględzinach Placu Zabaw przy ul. Tuwima Komisja stwierdziła:

- potrzebny remont i malowanie ławek
- potrzebne wysypanie piaskiem miejsc przy urządzeniach do zabaw
- potrzebna wymiana piachu w piaskownicy
- zamontowanie tabliczki "zakaz wprowadzania zwierząt"

Następnie Komisja udała się na Plac Zabaw przy ul. Wielkopolskiej, "Oczko wodne" i stwierdziła:

- potrzeba wykoszenia trawy na obiekcie i wokół niego
- naprawa płotu
- potrzebna wymiana elementów drewnianych w kilku urządzeniach
- potrzebna naprawa toru przeszkód - wymiana poręczy i innych elementów drewnianych
- pomalowanie urządzeń

W czasie kontroli przyjechało dwóch pracowników RPK i podjęło prace związane z remontem.

Po Placu Zabaw przy ul. Wielkopolskiej, Komisja udała się na Cmentarz Komunalny, gdzie obejrzała stan nawierzchni alei głównej (kolciny po samochodach wywożących śmieci), stan grobowców oraz stan drzewostanu.

Po kontroli cmentarza Komisja udała się do "Kopalni Aurelia" gdzie stwierdziła:

- potrzeba wyrównania terenu wokół kopalni (zniszczenia spowodowane przez dziki)
- potrzeba wyrównania drogi dojazdowej do ul. Cmentarnej
- potrzeba uzupełnienia płotu
- stan ogólny obiektu - dobry.

Pkt. 3 Sprawy różne - brak pytań.

Protokolant

F. Słaby



Przewodniczący Komisji

D. Doboż

